


伊勢田駅周辺のタウンウォッチング実施結果について

1. 基本構想策定のスケジュールの確認



2. 伊勢田駅周辺のタウンウォッチング実施結果について

実施概要

【目的】 地域内にあるバリアを抽出、課題を整理し、各施設を利用する高齢者、障害者等の意見を基本構想へ反映させることを目的とする。

【実施日時】 平成 29 年 5 月 27 日(土) 9:00～12:00 晴れ



【参加者】 参加人数：40 人

(委員会委員、鉄道・道路等の施設管理者、障害者団体、地域住民、各施設利用者 他)


【意見数】 延べ 100 件

【実施方法】 参加者が 2 つの班に分かれ、地域内にあるバリアの点検を行った。

コース : 近鉄伊勢田駅 こいずみ医院前 千原眼科 京都銀行 開地域福祉センター



コース：近鉄伊勢田駅 西宇治中学校前 城南勤労者福祉会館



【タウンウォッチング概要】

(1) 駅に関すること

< 近鉄伊勢田駅ホーム >

- ・ホームドアがほしい。
- ・転落防止柵、転落検知マットがない。
- ・内方線をつけてほしい。
- ・電光板が目立たない、音が小さいなど案内が分かりづらい、電車の接近に気づきにくい。
- ・改札内の誘導が分かりづらい。
- ・点字ブロックが分かりづらい、和式トイレであるなど、トイレが利用しづらい。
- ・ホームの下に入れない、トイレの横が特に狭い。
- ・北側からも進入できるとよい。

< 近鉄伊勢田駅改札、駅前広場周辺 >

- ・地下に降りるスロープが滑りやすく危ない、スロープがあることに気づけないことがある。
- ・車いすの誘導標示がわかりづらく、屋根がなく不親切。
- ・改札口にインターホンはあるが、聴覚障害者は利用できない。テレビ電話が必要
- ・改札付近に（聴覚障害者のための）耳マークはあるが位置が悪く分かりづらい。
- ・券売機の前蹴込みが狭い。
- ・券売機に点字料金表示がない、タッチパネルのため視覚障害者は使えない。
- ・エレベーターが必要。
- ・駅前広場の舗装が割れている、地図など現在位置が分かるものがほしい。
- ・段差があるためバリアフリー化が必要。

(2) 道路や踏切に関すること

- ・交通量のわりに車道、歩道が狭い。路側帯や歩道を整備してほしい。
- ・側溝の種類がまちまち、統一してほしい。
- ・点字ブロックが途切れている。
- ・敷地と歩道の境に段差があり危ない。
- ・歩道に車止めがあり、通行しづらい。視覚障害者は気づけない。
- ・東西方向の信号が短い。（府道城陽宇治線と市道南山蔭田線の交差点信号）
- ・横断歩道及び信号の設置が必要。（府道城陽宇治線と市道伊勢田町 168 号線の交差点）
- ・羽拍子踏切前後にスピードを規制する対策が必要。
- ・府道の歩道が狭い。
- ・道路幅員が狭い、見通しが悪い、段差がある、路側帯に電柱があり車いすが通れない。
- ・放置自転車対策。（市道南山蔭田線）
- ・伊勢田 1 号踏切には歩道がない。

- ・小倉3号踏切の拡幅と歩行者の安全通行対策。
- ・側溝蓋がない、蓋の目が粗い。
- ・五差路が分かりづらい。(市道南山蔭田線)
- ・ウトロ地域から市道へ抜ける歩行者専用道がほしい。

【3】施設に関すること

- ・城南勤労者福祉会館の点字ブロックが不足している。
- ・入口スロープの勾配が急など、バリアフリー対応できていない。

【伊勢田駅周辺地区の主な課題のまとめ】

タウンウォッチングやワークショップでの意見を踏まえ、伊勢田駅周辺地区の主な課題を次項のとおり整理しました。



【伊勢田駅周辺地区の主な課題図】



- ・北側からも進入できるとよい(1)
- ・電光板が目立たない、音が小さいなど案内が分かりづらい、電車の接近に気づきにくい(7)
- ・ホームドアがほしい(2)
- ・転落防止柵、転落検知マットがない(5)
- ・内方線をつけてほしい(2)
- ・ホームの下に入れない、トイレの横が特に狭い(2)
- ・改札内の誘導が分かりづらい(2)
- ・点字ブロックが分かりづらい、和式トイレであるなど、トイレが利用しづらい(10)
- ・改札口にインターホンはあるが、聴覚障害者は利用できない。テレビ電話が必要(3)
- ・改札付近に(聴覚障害者のための)耳マークはあるが位置が悪く分かりづらい(3)
- ・券売機の前の蹴込みが狭い(1)
- ・券売機に点字料金表示がない、タッチパネルのため視覚障害者は使えない(3)

- ・地下に降りるスロープが滑りやすく危ない、スロープがあることに気づけないことがある(8)
- ・車いすの誘導標示がわかりづらい、屋根がなく不親切(3)
- ・エレベーターが必要(1)
- ・駅前広場の舗装が割れている、地図など現在位置が分かるものがほしい(3)
- ・段差があるためバリアフリー化が必要(3)



- ・羽拍子踏切前後にスピードを規制する対策が必要(2)
医療法人岡本病院おかもと総合クリニック
- ・小倉3号踏切の幅と歩行者の安全通行対策(1)

- ・横断歩道及び信号の設置が必要(3)
(府道城陽宇治線と市道伊勢田町168号線の交差点)

- ・交通量のわりに車道、歩道が狭い。路側帯や歩道を整備してほしい(4)
- ・府道の歩道が狭い(3)



- ・敷地と歩道の境に段差があり危ない(2)



- ・東西方向の信号が短い(1)

- ・点字ブロックが途切れている(1)



- ・道路幅員が狭い、見通しが悪い、段差がある、路側帯に電柱があり車いすが通れない(5)
- ・放置自転車対策(1)



- ・伊勢田1号踏切には歩道がない(3)




- ・歩道に車止めがあり、通行しづらい。視覚障害者は気づけない(4)



- ・五差路が分かりづらい(2)

- ・城南勤労福祉会館の点字ブロックが不足している、入口スロープの勾配が急などバリアフリーではない(6)



- ・ウトロ地域から市道へ抜ける歩行者専用道がほしい(2)



- ・側溝の種類がまちまち、統一してほしい(1)
- ・側溝蓋がない、蓋の目が粗い(7)

Legend for facility types:

- 商業施設 (Commercial Facility)
- 集会施設 (Community Facility)
- 教育施設 (Educational Facility)
- 医療・福祉施設 (Medical/Welfare Facility)
- 鉄道駅 (Railway Station)
- その他公共施設 (Other Public Facility)



500m