

2017 年 12 月 6 日

ノートパソコン用バッテリーパック 事故防止のための新たなリコール社告実施について

パナソニック株式会社は、2014 年 5 月 28 日、11 月 13 日および 2016 年 1 月 28 日に「リコール社告」を行い、ノートパソコン用バッテリーパックの無料交換・回収を実施しておりますが、リコール社告対象外のバッテリーパックにおいて、2017 年に連続して発火事故が発生したため、新たなリコール社告を実施します。

発火原因の特定には至っておりませんが、事故発生が特定の製造日のバッテリーセルに集中していることから更なる事故発生を防止するため、バッテリーパックの無料交換を行います。

今回のリコール対象は、2012 年 2 月から 2014 年 6 月に製造したノートパソコン(機種 CF-SX, NX シリーズ)に同梱したバッテリーパック、およびオプション・サービス用に販売したバッテリーパック(機種 CF-SX, NX, S10, N10 シリーズ用)です。

対象製品をご使用中のお客様には 2018 年 1 月下旬より交換用バッテリーパックの発送をさせていただきます。ご不便をおかけいたしますが、交換までの間、バッテリーパックを取り外してご使用いただきますようお願いいたします。

コンセントがない環境でお使いになり、バッテリーパックを取り外す事ができないお客様には、事故発生の危険性を低減させるために、充電制御ユーティリティ※をご案内させていただきます。

お客様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

なお、2014 年 5 月、同年 11 月および 2016 年 1 月のリコール社告において、すでに交換いただいたバッテリーパックは、そのままご使用いただけます。


1. 対象製品および個数(全数、国内市場向けです)

機種	バッテリーパック品番	バッテリーパック製造期間	対象個数
CF-SX CF-NX	CF-VZSU75JS	2012 年 2 月～5 月	141,726 個
	CF-VZSU76JS	2012 年 9 月～12 月	
	CF-VZSU78JS	2013 年 2 月～3 月	
	CF-VZSU79JS	2014 年 1 月～2 月	
CF-S10 CF-N10	CF-VZSU61AJS	2013 年 12 月 2014 年 2 月	293 個
合計			142,019 個

パソコンの機種／バッテリーパックの品番とロット記号の確認方法

1) パソコンの機種の確認

パソコンの機種をご確認ください(下図参照)。



2) バッテリーパックの取り外し

パソコンの電源を切って、バッテリーパックを取り外してください。

3) バッテリーパックの品番とロット記号の確認

バッテリーパック品番とロット記号は、バッテリーパックの銘板をご確認ください。

回収対象品は、ロット記号が下記の「対象バッテリーパックの品番とロット記号」一覧に該当するものとなります。

対象バッテリーパックの品番とロット記号

CF-SX/NX シリーズ

品 番	CF-VZSU75JS	CF-VZSU76JS	CF-VZSU78JS	CF-VZSU79JS
ロット記号	C2■	C2■	C2■	C2■
	C3■	C3■	C3■	C3■
	C4■	C4■	C4■	C56■
	C54■	C56■	C53■	C9R■
	C55■	C57■	C55■	C9S■
	C56■	C58■	C9V■	C9W■
	C9J■	C59■	C9W■	E1■
	C9K■	CBX■	E1■	
	C9L■	C9E■		
	CB3■	C9F■		
	CB4■	C9G■		
	CB5■	C9H■		
	D2■	C9L■		
	D33■	C9N■		
	D34■	C9P■		
	D3C■	C9V■		
	E15■	CA8■		
	E1H■	CB9■		
	E2F■	CBA■		
	E2G■	CC3■		
	E2J■	D34■		
		D35■		
		E1■		
		E2E■		
		E2F■		
		E2J■		

4桁中の上位2桁から3桁

CF-S10/N10 シリーズ

品 番	CF-VZSU61AJS
ロット記号	DC6B E2DB
	4桁

(注) ■印は任意の英数字が入ります

2. 事故の概要

2015 年 10 月から 2017 年 11 月にかけて発生した今回対象機種が発火・焼損事故は、以下の 10 件です。

No	機種品番	発生日	発生場所	被害状況	報告先
1	CF-SX1HEMDP	2015 年 10 月 20 日	東京都	当該製品を充電中、 当該製品および周辺を焼損 消火活動中に飛び散った部 品で 1 名火傷	消費者庁 経済産業省
2	CF-NX2JWGYS	2016 年 2 月 29 日	大阪府	当該製品を充電中、 当該製品および周辺を焼損	消費者庁 経済産業省
3	CF-SX2CEABR	2017 年 2 月 5 日	東京都	当該製品を充電中、 当該製品および周辺を焼損	消費者庁 経済産業省
4	CF-SX1VY7DC	2017 年 3 月 10 日	静岡県	当該製品を充電中、 当該製品および周辺を焼損 消火活動中に 1 名火傷	製品評価技術 基盤機構
5	CF-SX1GDHYS	2017 年 4 月 5 日	滋賀県	当該製品を充電中、 当該製品および周辺を焼損	消費者庁 経済産業省
6	CF-NX3EDGCS	2017 年 6 月 14 日	東京都	当該製品を充電中、 当該製品および周辺を焼損	消費者庁 経済産業省
7	CF-SX1GDHYS	2017 年 7 月 13 日	千葉県	当該製品を充電中、 当該製品および周辺を焼損	消費者庁 経済産業省
8	CF-SX2BEMBP	2017 年 10 月 14 日	岩手県	当該製品を充電中、 当該製品および周辺を焼損	消費者庁
9	CF-NX1GDHYS	2017 年 10 月 25 日	千葉県	当該製品を充電中、 当該製品および周辺を焼損	消費者庁
10	CF-SX1XEWHR	2017 年 11 月 1 日	東京都	当該製品を充電中、 当該製品および周辺を焼損	消費者庁

3. 社告に至る経緯

- (1) 2015 年 10 月、及び 2016 年 2 月に事故が発生。バッテリー部を中心に焼損があったことを確認したため、事故現品の調査、バッテリーパックの製造工程における履歴調査、再現検証など原因特定に向けた取り組みを進めましたが、原因の特定には至りませんでした。
- (2) 2017 年に事故が連続して発生し、発火原因に関する調査を継続する中で、事故が集中して発生しているバッテリーセルの製造期間があることが確認されました。
- (3) 更なる事故を防止するために、新たなリコール社告の実施を決断しました。

4. 推定される発火原因

発生した 10 件の事故は、いずれもバッテリーセルの内部短絡により発火に至ったと判断しています。内部短絡の原因は特定に至っていませんが、バッテリーセルの製造工程において、特定の製造日に何らかの要因で異物混入などの不具合が発生し、それがバッテリーの長期使用による内圧上昇と重なり発火に至ったと推定しています。

5. 対象の特定

複数の事故が集中している期間と単発でも事故が発生した期間に製造されたバッテリーセルを使用したバッテリーパックを今回のリコールの対象としました。なお、対象となるバッテリーセルの製造日は、2011 年 12 月から 2013 年 11 月までの一部の期間です。

6. お客様への対応

- (1) 対象のバッテリーパックをお持ちのお客様には、無料でバッテリーパックの交換および回収を実施いたします。交換品がお手元に届くまでの間は、バッテリーパックを取り外してご使用いただきますようお願いいたします。

コンセントがない環境でお使いになり、バッテリーパックを取り外す事ができないお客様は、事故発生の危険性を低減させるために、充電制御ユーティリティ※をご案内させていただきます。

- (2) 弊社ホームページでもお知らせします。

(<http://askpc.panasonic.co.jp/info/171206.html>)

- (3) 本日から、フリーダイヤルにてお問い合わせをお受けします。

フリーダイヤル **0120-870-163**

受付：9 時から 21 時（2018 年 1 月 5 日まで毎日）

9 時から 17 時（2018 年 1 月 6 日以降、土、日、祝日を除く）

上記ホームページでも受付しております。

- (4) 該当するバッテリーパックをお使いのお客様には、パソコン画面にリコール対象のバッテリーであることをお知らせする「緊急のお知らせ」が表示される場合があります。

※充電制御ユーティリティは、充電量を 80%に制限することで、バッテリーの劣化に伴う内圧上昇を抑え、事故発生の危険性を低減することができます。

パソコンに搭載されているエコノミー（ECO）モード設定と同様です。

本充電制御によって、バッテリー駆動時間が変更前の 80%になります。

本ユーティリティは 2008 年 10 月から 2015 年 12 月に発売されたレッツノート全機種に有効で、弊社ホームページからダウンロードできます。

(<http://faq.askpc.panasonic.co.jp/faq/docs/004556>)

以上

リコール
社告

パナソニックノートパソコン用
バッテリーパック交換・回収の新たなお知らせ

日頃は、弊社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。

さて、弊社は、2014年5月28日、11月13日および2016年1月28日に「リコール社告」を行い、ノートパソコン用バッテリーパックの無料交換・回収を実施しておりますが、リコール社告対象外のバッテリーパックにおいて、2017年に連続して発火事故が発生したため、新たなリコール社告を実施いたします。更なる事故発生を防止するため、バッテリーパックを無料で交換・回収いたします。

対象製品をご使用中のお客様には2018年1月下旬より交換用バッテリーパックの発送をさせていただきます。ご不便をおかけいたしますが、交換までの間、バッテリーパックを取り外してご使用いただけますようお願い申し上げます。

コンセントがない環境で使いになり、バッテリーパックを取り外す事ができないお客様には、事故発生の危険性を低減させるために、充電制御ユーティリティをご案内させていただきます。

お持ちのノートパソコンのバッテリーパックが対象かどうか、左記方法によりご確認ください、対象の場合は、ご連絡先フリーダイヤル、またはホームページにてご連絡いただきますようお願いいたします。



ご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしますこと深くお詫び申し上げます。

なにとぞご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



2017年12月7日

パナソニック株式会社



1 パソコンの機種を確認してください



2 パソコンの電源を切ってバッテリーパックを取り外してください



3 バッテリーパックの品番とロット記号を確認してください



対象バッテリーパックの品番とロット記号				
(注) ■印は任意の英数字が入ります				
品番	CF-VZSU75JS	CF-VZSU76JS	CF-VZSU78JS	CF-VZSU79JS
ロット記号	C2■	C2■	C2■	C2■
	C3■	C3■	C3■	C3■
	C4■	C4■	C4■	C56■
	C54■	C56■	C53■	C9R■
	C55■	C57■	C55■	C9S■
	C56■	C58■	C9V■	C9W■
	C9J■	C59■	C9W■	E1■
	C9K■	CBX■	E1■	
	C9L■	C9E■		
	CB3■	C9F■		
	CB4■	C9G■		
	CB5■	C9H■		
	D2■	C9I■		
	D33■	C9N■		
	D34■	C9P■		
	D3C■	C9V■		
	E15■	CA8■		
	E1H■	CB9■		
	E2F■	CBA■		
	E2G■	CC3■		
E2J■	D34■			
	D35■			
	E1■			
	E2E■			
	E2F■			
	E2J■			
4桁中の上位2桁から3桁				
品番	CF-VZSU61AJS			
ロット記号	DC6B E2DB			
4桁				

ご連絡先フリーダイヤル 0120(870)1933

受付時間

●9時～21時(1月5日まで毎日)

●9時～17時(1月6日以降、土日祝日を除く)

またホームページでも受け付けております

<http://askpc.panasonic.co.jp/info/171206.html>

お客様からご提供いただきました氏名住所電話番号などの個人情報、当該製品の交換と回収以外の目的には使用いたしません。

パナソニックからのお詫びとお願いです

2017年
新たなお知らせ

パナソニック ノートパソコン用 「バッテリーパック」を探しています

無料にて対象バッテリーパックを交換・回収させていただきます

2014年および2016年実施のリコール社告で対象外であることを
ご確認いただいた方を含め、改めてご確認をお願い申し上げます


下記製品は、発火に至る可能性があります

2014年および2016年のリコール社告後、社告対象外のバッテリーパックにおいても発火の可能性があると判断し
新たに2017年12月6日、リコール社告を実施いたしました


※2014年5月、同年11月および2016年1月のリコールにおいて、すでに交換済みのバッテリーパックは、そのままご使用いただけます

① パソコンの機種をご確認ください

Panasonic CF-SX1/SX2/SX3/SX4
または
Panasonic CF-NX1/NX2/NX3/NX4





Panasonic CF-S10
または
Panasonic CF-N10





② パソコンの電源をお切りいただきバッテリーパックを取り外してください

※必ずシャットダウンし、パソコンの電源をお切りいただいた後、バッテリーパックを取り外してください



③ バッテリーパックの品番とロット記号をご確認ください



対象バッテリーパックの品番とロット記号は裏面をご覧ください

裏面のバッテリーパックの品番・ロット記号をご確認のうえ、該当の場合は
下記フリーダイヤルにご連絡ください 下記ホームページでも受け付けております

大変ご迷惑をおかけしております 謹んで深くお詫び申し上げます

フリーダイヤル電話 0120-870-163

(お客様の通話料のご負担はございません 携帯電話・PHSからでもご利用いただけます)

また、ホームページでも受け付けております

弊社ホームページ専用アドレス <http://askpc.panasonic.co.jp/info/171206.html>

※二次元コードは、
一部の携帯電話では
正常に動作いたしません



パナソニック株式会社 コネクティッドソリューションズ社 モバイルソリューションズ事業部 バッテリーパック市場対策室 〒570-0021 大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号

お客様からご提供いただきました氏名・住所・電話番号などの個人情報、当該製品の交換と回収以外の目的には使用いたしません

対象機種	対象バッテリーパックの品番とロット記号
------	---------------------

(注) ■印は任意の英数字が入ります

対象機種	品 番	CF-VZSU75JS	CF-VZSU76JS	CF-VZSU78JS	CF-VZSU79JS
	ロット 記 号	C2■■■ C3■■■ C4■■■ C54■ C55■ C56■ C9J■ C9K■ C9L■ CB3■ CB4■ CB5■ D2■■■ D33■ D34■ D3C■ E15■ E1H■ E2F■ E2G■ E2J■	C2■■■ C3■■■ C4■■■ C56■ C57■ C58■ C59■ CBX■ C9E■ C9F■ C9G■ C9H■ C9L■ C9N■ C9P■ C9V■ CA8■ CB9■ CBA■ CC3■ D34■ D35■ E1■■■ E2E■ E2F■ E2J■	C2■■■ C3■■■ C4■■■ C53■ C55■ C9V■ C9W■ E1■■■	C2■■■ C3■■■ C56■ C9R■ C9S■ C9W■ E1■■■
		4桁中の上位2桁から3桁			
CF-S10 CF-N10	品 番	CF-VZSU61AJS			
	ロット 記 号	DC6B E2DB			
		4桁			